



CSC

Conservation Science Consulting Sàrl

La science au service des monuments et des sites
Wissenschaft im Dienst historischer Bauten und Anlagen
Science for monuments and sites

A. 0129.01 - 6.11.2009

FR, LE MOURET, ESSERT, CHAPELLE CONSEILS POUR LA RÉNOVATION DES FAÇADES EXTÉRIEURES



Résumé :

Sur la base du constat d'état et de l'examen d'un échantillon du crépi de la chapelle d'Essert, nous conseillons par ordre chronologique, les interventions suivantes : éloignement de la végétation et du sol de la base des murs, réparation du crépi actuel à la base des murs - aux endroits qui le nécessitent - à l'aide d'un mortier à la chaux hydraulique seule ou chaux hydraulique et ciment blanc, élimination des microorganismes des façades, application d'une couche de finition minérale de type peinture silicate, mise en place d'une bande de galets entre la base des murs et le sol enherbé qui devra être régulièrement entretenue.