



CSC

Conservation Science Consulting Sàrl

La science au service des monuments et des sites
Wissenschaft im Dienst historischer Bauten und Anlagen
Science for monuments and sites

A. 0240.02 – 4.9.2012

SH – HALLAU, BERGKIRCHE ST. MORITZ

ANALYSE EINES ANSTRICHS AUF SANDSTEIN



Foto: J. Stäheli, Stein am Rhein

Zusammenfassung:

Der rote Anstrich enthält einen roten Ocker und ein Bindemittel aus einer SiO_2 -Verbindung, bei der es sich wohl um den, in den Akten für die Restaurierung von 1976-78 erwähnten, Kieselsäureester handelt.

Auch im Steinuntergrund gibt es keinerlei Hinweis auf ein zu einer früheren Anstrichphase gehörendes Bindemittel.